




## Taglio su misura - Cut to measure



Alcuni esempi di tagli su misura - Examples of "cut to measure" operations

Quelques exemples de découpe à mesure - Einige Beispiele von Zuschnitten nach Maß

Algunos ejemplos de cortes a medida - Некоторые примеры резов под нужные размеры



Area di taglio  
Cutting area  
Aire de découpe  
Schnittfläche  
Área de corte  
Зона реза



Lo spazio evidenziato, non può subire operazioni di taglio  
The indicated space cannot be cut  
L'espace est visible et ne peut pas subir les découpes  
In dem hervorgehobenen Bereich kann nicht geschnitten werden  
El espacio evidenciado no puede someterse a operaciones de corte  
В выделенной области запрещается производить резы

— — —  
Inizio pendenza  
Beginning of the slope  
Commencement pente  
Anfang Steigung  
Comienzo de la pendiente  
Начало уклона

Taglio massimo consentito da inizio pendenza = 5 cm  
Maximum cut from the beginning of the slope = 5 cm  
Découpe maximale de commencement pente = 5 cm  
Maximal zulässiger Schnitt ab Steigung = 5 cm  
Corte máximo permitido desde el comienzo de la pendiente = 5 cm  
Максимально допустимый обрез от начала уклона = 5 см